




Dp1928 – Västra Skälby: Trafikbullerutredning

Ekvivalent ljudnivå (1,5 meter över mark)

Utan bullerskyddsskärmar



Med bullerskyddsskärmar



Dp1928 – Västra Skälby: Trafikbullerutredning

Maximal ljudnivå (1,5 meter över mark)

Utan bullerskyddsskärmar



Med bullerskyddsskärmar

